



## VISORE ADF S4

Il visore S4 offre ampia area di visione.

Una velocità di intervento di soli 0,2ms.

Ben 4 sensori indipendenti.

Sul visore S4 i controlli sono interni a potenziometro.

Si regolano:

-DIN da 9 a 13,

-Sensibilità alla luce

-Tempo di ritorno al chiaro

Il potenziometro della sensibilità è predisposto per selezionare la "funzione molatura", che rende il visore fisso DIN4 per attività a corredo della saldatura.

### Codice F100S4



Din variabile	DIN 9-13
Visore stato chiaro	DIN 4
Velocità oscuramento	0,2ms
Sensori ottici	4
Dimensioni campo visivo	93 x 43 mm
Classe ottica	1/1/1/2
Tecnologia	Twisted Nematic
Alimentazione	Solare
Display digitale	No
Tipo di controlli	Potenzimetri
Sensibilità	Si
Ritardo	Si
Molatura	Si DIN4
Applicazioni	Elettrodo, MIG/MAG, TIG
Peso totale	458g
Garanzia	2 anni
Norme	EN 166 B, EN 175 B, EN 379